

## INOX BRILL

Detergente industriale per il decapaggio dell'acciaio inox

### **PROPRIETA':**

LIQUIDO CONCENTRATO A BASE ACIDA PER IL DECAPPAGGIO DI SUPERFICI INOX. TOGLIE RUGGINE E MACCHIE CARBONIOSE DALL'ACCIAIO INOSSIDABILE.

### **USO E DOSI:**

IMMERGERE IL PEZZO O STROFINARE LA SUPERFICIE CON INOX BRILL E LASCIARE A CONTATTO 30 SECONDI, RISCIAQUARE POI ABBONDANTEMENTE.

### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	ACRE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TAL QUALE	< 1
pH della soluz. 1%	1 - 2
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,12 Kg/l

### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEMA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: [CAT.BARCHEMICALS.IT](http://CAT.BARCHEMICALS.IT)

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE COMPLETA CON FILTRO PER GAS E VAPORI EN141.  
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI NEOPRENE EN374.  
PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA EN166.  
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A PRODOTTI CORROSIVI.  
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE  
LIMITI TLV: NON STABILITI

### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA  
EVITARE IL CONTATTO CON ACIDI FORTI E MATERIALE ORGANICO

### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE E UNA SOLUZIONE DI BICARBONATO 5% RICORRERE EVENTUALMENTE A VISITA SPECIALISTICA  
OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN OFTALMOLOGO.  
INGESTIONE: BERE ACQUA IN GRANDI QUANTITA'. NON INDURRE IL VOMITO PER RISCHIO PERFORAZIONE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.  
INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA; SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO

### **COMPOSIZIONE:**

ACIDO NITRICO CONC. < 20 %  
INIBITORI DI CORROSIONE

### **IMBALLO**

FUSTINO 5 -10 L.

### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: ADR 8 SOSTANZE CORROSIVE UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Acido Nitrico...%) 8, II (E)