

OXI BAR

AGENTE OSSIDANTE PER LA SANIFICAZIONE DELL'ACQUA NELLE PISCINE PRIVATE O IN VASCHE IDROMASSAGGIO

PROPRIETA':

AGENTE AD ELEVATO POTERE OSSIDANTE PER LA SANIFICAZIONE DELL'ACQUA NELLE PISCINE PRIVATE O IN VASCHE IDROMASSAGGIO.

USO E DOSI :

IMMETTERE LE PASTIGLIE NEGLI SKIMMERS.

DOSE INIZIALE: 4 PASTIGLIE DI OXI BAR PER OGNI 10 METRI CUBI DI ACQUA DA TRATTARE.

DOSE DI MANTENIMENTO: 2 PASTIGLIA DI OXI BAR PER OGNI 10 METRI CUBI DI ACQUA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	PASTIGLIE BIANCHE
ODORE	INODORE
pH della soluz. 3%	2 - 3
DENSITA' APPARENTE	1,12 - 1,20 Kg/l

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO, NOCIVO**

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302 NOCIVO SE INGERITO.

H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P264 LAVARE ACCURATAMENTE ... DOPO L'USO.

P280 INDOSSARE GUANTI E INDUMENTI PROTETTIVI.

PROTEGGERE GLI OCCHI E IL VISO.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: SCIACQUARE LA BOCCA. NON PROVOCARE IL VOMITO.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): TOGLIERE IMMEDIATAMENTE TUTTI GLI INDUMENTI CONTAMINATI. SCIACQUARE LA PELLE/FARE UNA DOCCIA.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.

P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO E IL RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO.

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA BUTILICA EN374, TEMPO PERMEAZIONE >8H. SPESSORE 0,5 MM

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA EN166

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE:

UTILIZZARE UNICAMENTE IN LOCALI BEN VENTILATI
EVITARE LA FORMAZIONE DI POLVERE IN LUOGHI RISTRETTI
EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI
LA POLVERE PUO' FORMARE MISCELE ESPLOSIVE CON ARIA
TENERE LONTANO DA SOSTANZE COMBUSTIBILI

STOCCAGGIO:

TENERE IN LUOGO SECCO, FRESCO E BEN VENTILATO
PROTEGGERE DA CONTAMINAZIONE
CONSERVARE NEI CONTENITORI ORIGINALI
CONSERVARE LONTANO DA MATERIALE COMBUSTIBILE

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

INFORMAZIONI GENERALI: NON SOMMINISTRARE
ALCUNCHE' A PERSONE SVENUTE. TOGLIERE
DALL'ESPOSIZIONE, FAR SDRAIARE. IN CASO DI INCIDENTE O
DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE CON ABBONDANTE
ACQUA CORRENTE LE AREE DEL CORPO CHE SONO VENUTE A
CONTATTO COL PRODOTTO. TOGLIERE GLI INDUMENTI
CONTAMINATI E LE SCARPE. CONSULTARE UN MEDICO.

INGESTIONE: NON DARE NULLA DA MANGIARE O DA BERE.
NON PROVOCARE IL VOMITO. SE L'INFORTUNATO VOMITA
MENTRE E' SUPINO, GIRARLO SU UN FIANCO. RICORRERE
IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE CON ACQUA PER
UN INTERVALLO DI TEMPO ADEGUATO TENENDO LE
PALPEBRE APERTE, CONSULTARE UN OFTALMOLOGO.
PROTEGGERE L'OCCHIO ILLESO.

INALAZIONE: PORTARE L'INFORTUNATO ALL'ARIA APERTA E
MANTENERLO A RIPOSO IN POSIZIONE CHE FAVORISCA LA
RESPIRAZIONE. RICORRERE ALL'OSSIGENO O ALLA
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE SE NECESSARIO. CONSULTARE
UN MEDICO.

COMPOSIZIONE:

CONTIENE POTASSIO PERSOLFATO, COFORMULANTI.

IMBALLO

SECCHIO 5 KG, BARATTOLO 1 KG

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADADR: UN 3260 SOLIDO INORGANICO
CORROSIVO, ACIDO, 8, II, (E) ADR